## Manometer - senkrecht

Klasse 2,5/1,6

## Manometer senkrecht Ø 80mm, Ø 100mm, Ø 160mm

Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, (Ø 160: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas)


Anschlussgewinde: G 1/2" Klasse: 2,5 (Ø 160: 1,6)


**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +60°C

Schutzart: IP 42

P Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4).

Typ Ø 80	Typ Ø 100	Typ Ø 160	Skalen-	Anzeige-
(Klasse 2,5)	(Klasse 2,5)	(Klasse 1,6)	teilung	bereich
	MS -1200100 MB	MS -1200160 MB	20 für Vakuum	-1200/0 mbar
MS -180	MS -1100	MS -1160	0,02 für Vakuum	-1/0 bar
	MS -106100		0,05 für Vakuum	-1/+0,6 bar
MS -11,580	MS -11,5100	MS -11,5160	0,05 für Vakuum	-1/+1,5 bar
MS -1380	MS -13100	MS -13160	0,1 für Vakuum	-1/+3 bar
MS -1580	MS -15100	MS -15160	0,1 für Vakuum	-1/+5 bar
MS -1980	MS -19100	MS -19160	0,2 für Vakuum	-1/+9 bar
MS -11580	MS -115100	MS -115160	0,5 für Vakuum	-1/+15 bar
MS 0680*	MS 06100*	MS 06160*	0,01	0/0,6 bar
MS 180*	MS 1100*	MS 1160*	0,02	0/1 bar
MS 1,680*	MS 1,6100*	MS 1,6160*	0,05	0/1,6 bar
MS 2,580*	MS 2,5100*	MS 2,5160*	0,05	0/2,5 bar
MS 480*	MS 4100*	MS 4160*	0,1	0/4 bar
MS 680*	MS 6100*	MS 6160*	0,1	0/6 bar
MS 1080*	MS 10100*	MS 10160*	0,2	0/10 bar
MS 1680*	MS 16100*	MS 16160*	0,5	0/16 bar
MS 2580*	MS 25100*	MS 25160*	0,5	0/25 bar
MS 4080*	MS 40100*	MS 40160*	1	0/40 bar
MS 6080*	MS 60100*		1	0/60 bar
	MS 100100		2	0/100 bar
	MS 160100		5	0/160 bar
	MS 250100		5	0/250 bar
	MS 400100		10	0/400 bar





WIKA Typ 111.10



## Manometer senkrecht Ø 100mm, Edelstahl/Messing - Robust Klasse 1,0

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken ≥ 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas

Anschlussgewinde: G 1/2" Klasse: 1,0

Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: -40°C bis max. +80°C

Schutzart: IP 54

Optional: mit rückstellbarem Schleppzeiger -SZ, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4).

Diversition, i.e. 17 020, Emischelaungsreger 17.									
	Skalen		Anzeige-		Skalen				
Тур	teilung		bereich	Тур	teilung				
MS -1100 CR	0,02	für Vakuum	-1/0 bar	MS 6100 CR	0,1				
MS -106100 CR	0,05	für Vakuum	-1/+0,6 bar	MS 10100 CR	0,2				
MS -11,5100 CR	0,05	für Vakuum	-1/+1,5 bar	MS 16100 CR	0,5				
MS -13100 CR	0,1	für Vakuum	-1/+3 bar	MS 25100 CR	0,5				
MS -15100 CR	0,1	für Vakuum	-1/+5 bar	MS 40100 CR	1				
MS -19100 CR	0,2	für Vakuum	-1/+9 bar	MS 60100 CR	1				
MS -115100 CR	0,5	für Vakuum	-1/+15 bar	MS 100100 CR	2				
MS 06100 CR	0,01		0/0,6 bar	MS 160100 CR	5				
MS 1100 CR	0,02		0/1 bar	MS 250100 CR	5				
MS 1,6100 CR	0,05		0/1,6 bar	MS 400100 CR	10				
MS 2,5100 CR	0,05		0/2,5 bar	MS 600100 CR	10				
MS 4100 CR	0,1		0/4 bar	MS 1000100 CR	20				

<sup>\*</sup> mit Zentrierzapfen für Profildichtring

@ Bestellbeispiel: MS -1100 CR Kennzeichen der Optionen: Standardtyp mit rückstellbarem Schleppzeiger



**WIKA** Typ 212.20



Option: Schleppzeiger



Messgerätekoffer mit Manometern und Zubehör auf Seite 681



Armaturenträger und Gummipuffer auf Seite 635

Anzeigebereich 0/6 bar 0/10 bar 0/16 bar 0/25 bar 0/40 bar 0/60 bar 0/100 bar 0/160 bar  $0/250 \, \text{bar}$ 0/400 bar 0/600 bar 0/1000 bar



Digital- und ab Seite 666

645

verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Daten ten der Gruppe II bei +20°C

-SZ